














IAL3Ex MQSS

An-/Abschlussset in Schrumpftechnik für den Einsatz
im explosionsgefährdeten Bereich.
Termination set in shrink technology for use in
hazardous area

Anschlussstechnik Ex
Termination set Ex
→ **Montageanleitung**
→ **Assembly instruction**

IAL3Ex MQSS Anschluss / Power connection

Seite/Page 1/1



Hinweis: Crimpzange für **isolierte** Stoßverbinder verwenden.
Note: Use crimping tool for **insulated** butt connectors.


IAL3Ex MQSS

An-/Abschlusset in Schrumpftechnik für den Einsatz
im explosionsgefährdeten Bereich.
Termination set in shrink technology for use in
hazardous area

Anschluss technik Ex
Termination set Ex
→ **Montageanleitung**
→ **Assembly instruction**

IAL3Ex MQSS Endabschluss / End seal

Seite/Page 1/1



Wichtige Information / Important Information

Zur Herstellung eines Ex-zugelassenen Heizkreises dürfen ausschließlich die in der Zulassung aufgeführten Anschlussleitungen verwendet werden.

For an Ex-certified heating circuit special feeding cables must be used.

Zugelassene Anschlussleitungen/
Approved Feeding Cables:

1. Radox125-3x1,5
2. Radox125-3x1,5